

ФРЕЗЕРОВКА

Фрезеровка - предполагает резку листового материала на фрезерном станке.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ВЕРСТКИ И ПЕРЕДАЧИ В ПЕЧАТЬ:

1. Размер - полный размер макета, размеры «1к10» или «1к100» не допускаются
2. Формат для резки - .cdr (Corel Draw 20 версии)
3. В названии файла - вид изделия, материал, размер в мм (ширина, высота)
(пример: буква пвх 1000x2000мм.cdr)
4. Контуры для резки - сверхтонкий абрис, контрастный цвет
5. Для объемных букв и коробов дополнительный контур (полка) - сверхтонкий абрис, контрастный цвет
6. Все объекты в файле должны быть разгруппированы
7. Каждому виду изделия внутри файла необходимо подписать материал для изготовления (при разных материалах) и тираж
8. Превью вашего макета в .jpeg
(в названии: буква пвх 1000x2000мм.jpeg)



пример файла для фрезы

**! ПРИ НЕСООТВЕТСТВИИ МАКЕТА ПРИЛОЖЕННОМУ ПРЕВЬЮ,
ЗАЯВКА НА ПЕЧАТЬ БУДЕТ ПРИОСТАНОВЛЕНА.**